

# Protokół kontrolny

z dnia: 18-06-2019



## URSYN CAR

Romera 14

02-784 Warszawa

Marka	FORD	Numer nadwozia	WF05XXGCC5HP23336
Model/Typ	Focus Hatchback 14-/Focus 1.6 Trend	Data 1. rej.	18-05-2017
Moc silnika [kW]	105/77		

### Stan pojazdu:

Nadwozie		90%
Układ jezdny		88%
Zespół napędowy		86%
Układ wydechowy		71%
Wnętrze pojazdu		96%
Serwisowanie		83%

### Warunki brzegowe

Pojazd czysty \* Zgodność numeru identyfikacyjnego (Gold/Silver): Tak \* Pojazd posiada aktualne okresowe badanie techniczne ważne do 18-05-2020 \* Dostępny komplet kluczyków / kart do pojazdu, pilot alarmu, klucze blokad, etc.

### Serwisowanie

Data ostatniego przeglądu serwisowego 06-12-2018 \* Od ostatniego przeglądu sam. przejechał więcej niż 1000 km, pozostałe przeglądy udokumentowane, jest książka serwisowa

### Pojazd z zewnątrz

Element	Wart. min. lew.	Wart. max. lew.	Wart.min. pr.	Wart. max. pr.	Uwagi
Błotnik przedni	42	63	80	89	
Pokrywa silnika	44	64			
Drzwi przednie	79	93	37	40	
Drzwi tylne	36	41	37	52	
Próg					Nie dotyczy
Dach	41	48			
Błotnik tylny	54	98	46	57	
Pokr. bag./drzwi tyl.	26	30			

Nadwozie bez uszkodzeń mechanicznych i korozji. \* Powłoka lak. z nielicznymi drobnymi uszkodzeniami w warstwie wierzchniej \* Stwierdzono prawidłowe naprawy dot. jedynie elementów zewnętrznych \* Szyby ze sporadycznymi drobnymi zarysowaniami lub ubytkami poza polem widzenia kierowcy \* Osprzęt zewn. ze sporadycznymi drobnymi uszkodzeniami \* Reflektory, kierunkowskazy, lampy tylne, etc. – elementy oświetlenia bez uszkodzeń \* Tarcze kół i kołpaki bez uszkodzeń, brak korozji

### Wnętrze

Zapach we wnętrzu neutralny \* Tapicerka siedzeń w stanie bardzo dobrym \* Wykładziny, deska rozdzielcza w stanie bardzo dobrym \* Zamki, mechanizmy regulacji, szyb, lusterek, okna dachowego funkcjonują prawidłowo \* Taśmy wszystkich pasów bezpieczeństwa bez uszkodzeń/zabrudzeń, zwijanie/zapinanie pasów prawidłowe \* Powierzchnia zewnętrzna obudów poduszek gazowych bez uszkodzeń, prawidłowo zamocowana, nie stwierdzono sygnalizacji błędu \* Instrumenty kontrolne i sterjące funkcjonują prawidłowo, bez uszkodzeń

# Protokół kontrolny

z dnia: 18-06-2019



## URSYN CAR

Romera 14

02-784 Warszawa

Marka	FORD		
Model/Typ	Focus Hatchback 14-/Focus 1.6 Trend	Numer nadwozia	WF05XXGCC5HP23336
Moc silnika [kW]	105/77	Data 1. rej.	18-05-2017

---

### Bagażnik

Zamek i amortyzatory pokrywy i oświetlenie bagażnika funkcjonują prawidłowo \* Brak uszkodzeń i korozji \* Wykładziny w stanie bardzo dobrym \* Koło zap. bez uszkodzeń, głęb. rzeźby bieżnika pow. 2 mm lub zestaw naprawczy pkl. i nieprzeterminowany oraz wyposażenie kompletne

### Komora silnika

Zamek pokrywy komory silnika funkcjonuje prawidłowo, wsporniki bez uszkodzeń \* Brak uszkodzeń i korozji \* Brak uszkodzeń mechanicznych, osprzęt prawidłowo zamocowany i kompletny, brak wycieków \* Brak śladów nieszczelności \* Poziomy płynów co najmniej w połowie odległości pomiędzy stanem min. i max. \* Poziom płynu w połowie odległości pomiędzy stanem min. i max. oraz zmierzona czujnikiem zawartość wody poniżej 2% \* Akumulator sprawny – ocena na podstawie rozruchu pojazdu; w przypadku akumulatorów obsługowych dodatkowo prawidłowy poziom elektrolitu

### Spód pojazdu

Brak uszkodzeń i korozji \* Brak śladów nieszczelności \* Zawieszenie kół bez uszkodzeń i korozji, brak luzów, amortyzatory szczelne \* Układ wydechowy z pojedynczymi śladami korozji \* Okładziny/klocki oraz tarcze/bębny zużyte w średnim stopniu (gr. okładzin > 5 mm), brak uszkodzeń i nieszczelności układu \* Opony bez uszkodzeń, głębokość rzeźby bieżnika pow. 5 mm

### Jazda próbna

Stan licznika przed rozpoczęciem jazdy próbnej: 47450km, stan licznika po zakończeniu jazdy próbnej: 47452km \* Prawidłowy rozruch i rozwijanie mocy, brak nietypowych odgłosów, praca równomierna \* Brak nietypowych odgłosów, brak szarpnięć i poślizgu sprzęgła, zmiana biegów prawidłowa \* Brak nietypowych odgłosów, nadmiernego luzu na kole kierownicy, stateczność i utrzymywanie kierunku ruchu na wprost prawidłowe \* Instrumenty kontrolne (szybkościomierz, licznik, wskaźnik temp., itd.) sprawne \* Hamulec główny oraz pomocniczy – stan oceniono w wyniku próby hamowania/ruszania - nie stwierdzono nieprawidłowej pracy układu ham. \* Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja - sprawne, brak odgłosów nieszczelności nadwozia \* Reflektory, ukł. oczyszczania, kierunkowskazy, lampy tylne, etc. – elementy oświetlenia sprawne, reflektory ustawione prawidłowo

### Badanie diagnostyczne

Pozytywny wynik badania diagnostycznego silnika / układów elektronicznych – silnik oraz układy elektroniczne pełnosprawne \* Nie przeprowadzono badania emisji spalin analizatorem spalin – brak sygnalizacji usterek silnika lamkami kontrolnymi oraz brak dymienia (ZS) lub barwy spalin wskazującej na uszkodzenia silnika (barwa czarna, niebieska, biała, etc.) \* Siły hamowania na poszczególnych kołach oraz różnice sił hamowania – poprawne \* Stan zawieszenia w wyniku badania na szarpakach nie budzi zastrzeżeń