



FORD UŻYWANE
sprawdzone z gwarancją ford.pl

DOKUMENTACJA POJAZDU

Nr rekordu: DCO/FU6699/101528

Dane Dealera:

URSYN CAR
ul. Romera 14
02-784 Warszawa

Kontakt do sprzedawcy:

Przemysław Góra
e-mail: pgora@ursyncar.pl
tel. kom.: 669-990-272
tel. stacj.: 22 644 75 75

Dane pojazdu

Nr identyfikacyjny	WF0JXXGAHJHD81937
Marka	FORD
Model	Fiesta 17-
Typ	Fiesta 1.1 Trend
Moc	85/63 [KM/kW]
Pojemność	1084 [ccm]
Nadwozie	HTB
Data pierwszej rejestracji	20-04-2018
Przebieg	13748 [km]
Kolor nadwozia	srebrny
Rok produkcji	2017
Pierwszy właściciel	TAK
Bezwypadkowy	TAK
Kupiony w ASO w Polsce	TAK
Serwisowany	TAK

Wyposażenie

ABS; Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne; Dywaniki welurowe z przodu; EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego; EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania; Elektrycznie sterowane szyby przednie; ESC - układ stabilizacji toru jazdy; Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/50; Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach; Fotel pasażera z regulacją przód-tył; HSA - system wspomagający ruszanie pod górę; Instalacja do montażu radioodbiornika; Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS); Komputer pokładowy; Konsola centralna; Lane Keeping Alert; Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami; Ogranicznik prędkości, regulowany (ASLD); Oświetlenie bagażnika; Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu; Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej; Spojler tylny w kolorze nadwozia; Sygnalizacja hamowania awaryjnego; System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel; System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS); System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli; System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid); Tapicerka materiałowa Tira (styl komfortowy); Tylna kanapa dzielona 60/40, składana; Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie; Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera; Zamek centralny; Czujniki odległości przy parkowaniu - tył; Kierownica 3-ramienna, skórzana; Koło zapasowe dojazdowe; Lakier metalik Moondust Silver; Szyba przednia ogrzewana;

Dokumentacja fotograficzna do rekordu nr DCO/FU6699/101528



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7